## Аксессуары для контактной сварки




## Набор плечей Х-клещей с жидкостным охлаждением


Набор плечей для X-клещей аппаратов GYSPOT BP.LX и LCX, 100 R и 32 D.

Плечи X1, X2, X3, X6, X7, X8, X9 и X10 разработаны для жидкостного охлаждения и подходят для охлаждения воздухом.

Все плечи медные, за исключением плечей Х4, Х11 и плечей Х5, сделанных из алюминия. (Кроме электродов из меди для Х5)


Перед заменой плечей необходимо отключить водяной насос. Это можно сделать в режиме настройки клещей.







Ref. 050433



Email: contact@gys.fr